

Olsztyn, dnia 28.08.2019


Protokół wykonania

Naprawiono czujniki liniowe Polon DOP-6001w ilości 12 sztuk
w halach: PPO, SMP i SOO.

Wraz z Firmą Telnord przeprowadzono test komunikacji pomiędzy modułem sterującym systemu przeciwpożarowego (centrala Polon 4900) a systemem oddymianie w halach: PPO, SMP i SOO. Urządzenia zadziałały prawidłowo.

WARMA SERWIS

Dariusz Sendrowski
Różnowo 34, 11-001 Dywity
tel. +48 606 915 490
NIP: 7391137378, REGON: 280595393
e-mail: biuro@warmaserwis.pl
Koncesja Nr L-0021/14



Olsztyn, dnia 10.09.2019

Notatka serwisowa

Zablokowane elementy w centrali p. pożarowej Polon 4900 są zainstalowane w hali SBP (Segment Biologicznego Przerobu – biosuszenie).

W tej hali zostały zamontowane nowe elementy p. pożarowe podłączone do nowej centrali Bosch. System Polon obejmuje hale PPO, SMP i SOO, i jest sprawny.

WARMA SERWIS

Dariusz Sendrowski
Różnowo 34, 11-001 Dywity
tel. +48 606 915 490
NIP 7391137378, REGON 280595393
e-mail: warmaserwis@o2.pl

